Schmeztemperaturen



nicht
eutekische
Legierung



reine Metalle
oder
eutekische
Legierungen

Vogenlöten (V- oder X-Form)



Spaltlöten



Schmelztemperaturen:		Acetylen (C2H2) + Sauerstoff (O2)
Kupfer:	800°C	3200°C
Messing:	900°C	
Stah:	1500°C	

[redacted]