



## Schmelztemperaturen




nicht  
eutekische  
Legierung




reine Metalle  
oder  
eutekische  
Legierungen

## Vogelöten (V- oder X-Form)



## Spaltlöten



Schmelztemperaturen:  
Kupfer: 800°C  
Messing: 900°C  
Stah: 1500°C

Acetylen (C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>) + Sauerstoff (O<sub>2</sub>)  
3200°C